



# Intertek Recall News: Jewellery with 2.8% lead content, made in China, recalled in Sweden


**From:** Intertek全國公證 Taiwan  
**Sent:** Friday, January 10, 2020 1:41 PM  
**To:** The LEAD Group Inc  
**Subject:** Intertek全國公證 消費性產品召回(Recall)通報



Dec 2019

## 消費性產品召回(Recall)通報

2019/11/30~2019/12/31期間，消費品召回案例包含珠寶、紋身墨水、玩具及化妝品，節錄如下：

類別	產品照片	通報國	原產國	召回原因	違反法規
珠寶		瑞典	中國	金屬含有0.27%的鎘及2.8%的鉛	REACH



全國公證檢驗股份有限公司

11492台北市內湖區瑞光路 423號 8樓

[www.intertek-twn.com](http://www.intertek-twn.com)

*Translation of the Chinese ring (see photo above) recall notice, by Dr Hugh Xin Xi Zhu, for The LEAD Group Inc, Australia*

The first item (above) in Intertek's Recall News: Jewelry/Jewellery contains 2.8% Lead, which exceeds the legal level [see REACH Regulation No 836/2012 extracts in the following article]. It was sold in Sweden. The product was made China. It has been notified to the public and recalled in Sweden.

---